

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THỊ XÃ BÌM SƠN**

Số: **J46** /UBND - QLĐT

V/v đảm bảo hành lang lưới điện hạ thế  
tại phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn để  
đảm bảo an toàn và quản lý vận hành

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bỉm Sơn, ngày **08** tháng **5** năm 2017

Kính gửi: Ủy ban nhân dân phường Phú Sơn.

Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn nhận được văn bản số: 140/ĐLBS ngày 26/4/2017 của Điện lực Bỉm Sơn về việc giải phóng hành lang an toàn lưới điện hạ thế, theo đó nội dung phản ánh hộ gia đình ông Phạm Văn Lực, khu phố 4, phường Phú Sơn, có sửa chữa công trình bán bình dưới hành lang điện hạ thế 0,4KV sau TBA Quang Trung 3B và bao trọn cột điện số 66 (cột 2H7,5) và công tơ bên trong bán bình gây nguy hiểm, và khó khăn trong công tác quản lý vận hành đường dây.

Theo báo cáo tại biên bản kiểm tra hiện trạng ngày 04/5/2017 của phòng Quản lý đô thị, UBND phường Phú Sơn, Điện lực Bỉm Sơn và đại diện hộ dân: Hiện trạng phía dưới đường dây điện 0,4KV sau trạm biến áp Quang Trung 3B xây dựng năm 2004 (theo mặt bằng được thống nhất năm 2003) đoạn qua khu vực đất hộ ông Phạm Văn Lực có công trình bán bình mái lợp tôn, tường xay gạch, có kích thước 4,6mx2,9m cao 3,0m được sửa chữa cải tạo, coi nới từ công trình nhà mái ngói cũ với sự đồng ý của UBND phường Phú Sơn, xây bao trọn cột điện số 66 (cột 2H7,5) và công tơ bên trong. Công trình cải tạo sửa chữa trên nằm trong đất ở hộ gia đình được cấp tại GCN QSD đất số AN544071 cấp ngày 16/9/2008 do UBND thị xã Bỉm Sơn cấp. Việc UBND phường Phú Sơn cho phép sửa chữa cải tạo công trình nằm trong hành lang lưới điện áp và chưa có ý kiến của đơn vị quản lý là Điện lực Bỉm Sơn gây mất an toàn, nguy hiểm đến tính mạng và gây khó khăn trong công tác quản lý, vận hành là trái với các quy định hiện hành của pháp luật.

Để thuận lợi trong quản lý vận hành lưới điện theo đúng các quy định hiện hành và đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, UBND thị xã Bỉm Sơn có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu UBND phường Phú Sơn tổ chức xử lý tháo dỡ công trình cải tạo, sửa chữa coi nới trong hành lang an toàn lưới điện 0,4KV sau TBA Quang Trung 3B làm ảnh hưởng đến an toàn lưới điện, gây khó khăn trong công tác

quản lý vận hành, gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản nhân dân; khôi phục hiện trạng ban đầu, báo cáo UBND thị xã trước ngày 30/5/2017.

2. Giao phòng Quản lý đô thị, Đội kiểm tra quy tắc đô thị thị xã theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện xử lý theo quy định hiện hành.

3. Giao cho phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Điện lực Bỉm Sơn xem xét việc bồi thường hạn chế sử dụng đất đối với phần diện tích đất ở hợp pháp của hộ gia đình ông Phạm Văn Lực bị ảnh hưởng bởi hành lang an toàn đường điện nêu trên.

Ủy ban nhân dân Thị xã Bỉm Sơn có ý kiến giao nhiệm vụ cho UBND phường Phú Sơn, phòng Quản lý đô thị, Đội kiểm tra quy tắc đô thị và đơn vị liên quan thực hiện./.

*✓*  
**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT UBND thị xã (b/c);
- Điện Lực Bỉm Sơn;
- Phòng TNMT;
- Đội KTQTĐT;
- Lưu: QLĐT, VT.



*Tống Thanh Bình*  
Tống Thanh Bình