

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THỊ XÃ BỈM SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *1275*/UBND-QLĐT

*Bỉm Sơn*, ngày *12* tháng 7 năm 2017

V/v báo cáo hiện tượng sụt lún tự nhiên  
tại khu phố 10, phường Ba Đình, thị xã  
Bỉm Sơn, ảnh hưởng đến dân sinh

Kính gửi:

- Sở Xây dựng Thanh Hóa;
- Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa.

Ngày 05/7/2017, Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn nhận được văn bản số 76/UBND-ĐCXĐ ngày 03 tháng 7 năm 2017 của UBND phường Ba Đình về việc kiểm tra hiện trạng đất của hộ gia đình, cá nhân bị sụt lún có nguy cơ ảnh hưởng đến quá trình sử dụng đất. Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức kiểm tra hiện trường ngày 10/7/2017, kết quả như sau:

Qua quan sát bằng mắt thường, hiện trạng trên khu đất của hộ gia đình ông Tạ Xuân Nhớ, bà Vũ Thị Hiệp địa chỉ: tổ 2, khu phố 10, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn có xuất hiện 01 hố đất do sụt lún tự nhiên, có chiều sâu khoảng 3,0m đường kính miệng hố rộng khoảng 1,5m, đáy hố có chiều rộng hơn 3,5m. Vị trí hố sụt lún nằm phía Nam và cách suối hiện trạng 8,0m; cách nhà ở (tường xây gạch 110, cột kèo bằng gỗ, mái lợp ngói hiện đã xuống cấp) 1,5m về phía Bắc, phần đáy hố giáp với móng nhà ở (theo dự đoán có thể đã ảnh hưởng đến nền móng nhà ở). Nhà ở trên đã bị nứt tường phía Bắc và 04 góc nhà đã rạn nứt, có dấu hiệu bị ảnh hưởng lún sụt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.


UBND thị xã Bỉm Sơn đã ban hành văn bản số:1257/UBND-QLĐT ngày 11/7/2017 chỉ đạo UBND phường Ba Đình, các phòng ban, đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp tạm thời (khoanh vùng, dựng hàng rào, cấm biển cảnh báo khu vực sụt lún,...) để phòng tránh tai nạn đáng tiếc và yêu cầu hộ dân tạm thời không sử dụng ngôi nhà ở đang có dấu hiệu bị ảnh hưởng để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân, đồng thời thực hiện theo dõi diễn biến hiện tượng lún sụt tự nhiên trong khu vực để kịp thời xử lý nếu có phát sinh.

Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và ổn định đời sống nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực, UBND thị xã Bỉm Sơn báo cáo và đề nghị Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường theo chức năng nhiệm vụ, chuyên môn của mình tổ chức kiểm tra, khảo sát, đánh giá làm rõ nguyên nhân và có biện pháp hướng dẫn khắc phục kịp thời hiện tượng trên.

Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn báo cáo và đề nghị Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên Môi trường quan tâm xem xét./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT. Thị ủy, TT. HĐND thị xã (b/cáo);
- Chủ tịch UBND Tx (b/c);
- Các P.QLĐT; TNMT (phối hợp t/h);
- UBND phường Ba Đình;
- Lưu: QLĐT, VT.



Tổng Thanh Bình