

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THỊ XÃ BỈM SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2378** /UBND-KT  
V/v báo cáo đánh giá thực trạng hệ thống đê  
điều; xác định trọng điểm xung yếu cần xử.

Bỉm Sơn, ngày **20** tháng 11 năm 2018

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa.

Thực hiện nội dung Công văn số: 4005/SNN&PTNT-ĐĐ ngày 19/11/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa về việc báo cáo đánh giá thực trạng hệ thống đê điều; xác định trọng điểm xung yếu cần xử.

Căn cứ vào hiện trạng hệ thống đê điều trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, sau khi kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình đê điều, UBND thị xã Bỉm Sơn báo cáo cụ thể, như sau: Hiện nay trên địa bàn thị xã có tuyến đê Tam Điệp nhiều vị trí đã bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến công tác phòng chống lụt bão và an toàn giao thông.

- Chiều dài là: 5,7km

- Giải pháp kỹ thuật xử lý là: Đắp mở rộng mặt đê  $B = 6m$ ,  $m=2$ , rải cấp phối mặt đê.


- Tổng kinh phí ước thực hiện là: 07 tỷ đồng.

*(Chi tiết có phụ lục đính kèm).*

UBND thị xã Bỉm Sơn báo cáo đề Sở Nông nghiệp & PTNT, được biết. / *NDU*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chi cục Đê điều & PCLB Thanh Hóa;
- Lưu: VT, KT.



**Tổng Thanh Bình**

**Biểu mẫu Phụ lục**  
**DANH MỤC VỊ TRÍ TRỌNG ĐIỂM ĐÊ ĐIỀU XUNG YẾU**  
**VÀ DANH MỤC TRỌNG ĐIỂM ĐÊ ĐIỀU XUNG YẾU ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ XỬ LÝ CẤP BÁCH**  
**CÁC TUYẾN ĐÊ THỊ XÃ BỈM SƠN**  
 (Kèm theo Công văn số 2379/UBND-KT ngày 20 tháng 11 năm 2018 của UBND thị xã Bỉm Sơn)



TT Ưu Tiên	Danh mục/vị trí trọng điểm đê điều xung yếu	Chiều dài (km)	Diện tích tuyến đê bảo vệ (ha)	Số tuyến đê bảo vệ (người)	Tính xung yếu của trọng điểm	Danh mục đề xuất cần xử lý cấp bách	Sơ bộ giải pháp kỹ thuật xử lý	Kinh phí (Tỷ đồng)	Ghi chú tuyến đê, địa giới
1	Đắp đê Tam Điệp K0+600 - K4+600 K5+600 - K7+300	5,7	2.778	21.000	Đê nhỏ, mặt đê bị hư hỏng nhiều ổ gà	Đắp mở rộng mặt cát, tu bổ rải cấp phối mặt đê	Đắp mở rộng mặt đê B = 6m, m=2, rải cấp phối mặt đê	7	Đê Tam Điệp xã Quang Trung, Hà Lan, Phú Sơn